

# Set VoglFriestape



**Des bordures parfaites** *à volonté*

Atteindre les sommets avec de simples bordures

## Bordures de plafond en un temps record

Il existe plusieurs manières de fabriquer une bordure sur des plaques de plafond perforées en placoplâtre. La plupart d'entre elles impliquent une préparation de longue haleine et des travaux complexes sur le chantier. Désormais, il existe une solution efficace, propre et sûre : le set VoglFriestape. Celui-ci permet d'obtenir rapidement et à moindres frais une bordure non perforée dans des délais minimum et en toute sérénité. Le set VoglFriestape de chantier comprend tous les accessoires nécessaires à la confection d'une bordure de largeur souhaitée. Quelques opérations simples suffisent à obtenir un résultat satisfaisant.

### Avantages du système Set VoglFriestape :

Les avantages offerts par une finition impeccable de vos bordures :

- Travail rapide, sûr et propre
- Sans saleté ni dégagement de poussière
- Absorption acoustique active malgré la présence d'une zone non perforée
- Possibilité de rouvrir les trous sur demande
- Pas de pénétration de masse de jointoyage, donc pas d'empreintes postérieures marquées par les perforations



Le set VoglFriestape contient le matériel et l'outillage nécessaires ainsi que des instructions de montage détaillées garantissant un maximum de sécurité pour la mise en œuvre et le résultat.



L'outil qu'il faut, au bon moment et au bon endroit.

**Remarque :** avec des substrats en carton sur plaques en plâtre de type spécial (hydrophobisées, imprégnées, avec graphite, préenduites en blanc, etc.), l'adéquation du set VoglFriestape sera vérifiée sur le chantier. En raison de la faible capacité d'absorption de ces substrats en carton, on peut voir apparaître des empreintes marquées par les perforations ou des cloques dans notre système VoglFriestape.


Contrôler la zone du carton, poncer les jointures des plaques et les trous de vis.

Important ! Ne pas tenir compte de cette remarque équivaut à risquer l'apparition des empreintes de trous !

Sortir le ruban env. 24 h avant son application (retirer le sachet en cellophane) de manière à ce que le papier spécial puisse s'acclimater.



Essuyer la zone d'application de la bordure en passant une éponge humide pour fixer la poussière de ponçage.



Tremper le rouleau en peau d'agneau dans la colle liquide et le rouler sur la grille d'essorage de haut en bas.




Colle liquide Vogl = prête à l'usage

**Généralités relatives aux conditions de travail sur le chantier/directives du fabricant :**

- Toujours entreposer la colle liquide \*\* à l'abri du gel \*\*.
- Sortir le ruban env. 24 h avant son application (retirer le sachet en cellophane) de manière à ce que le papier spécial puisse s'acclimater.
- Bien remuer la colle liquide avant la mise en œuvre !
- Température de mise en œuvre au moins +10 °C et température sur le chantier au moins +5 °C.
- Éviter un réchauffement ou un refroidissement brutal des locaux.
- Humidité relative : 50 – 70 %
- Les chapes liquides de ciment ou d'asphalte doivent avoir complètement séché – s'assurer de l'absence de toute humidité résiduelle.
- Le ruban ne doit être utilisé que pour les joints de plaques aboutées.
- La colle liquide ne doit être utilisée que non diluée.

Appliquer la colle liquide sur la zone d'application du ruban Friestape, puis le poser (recouvrir entièrement les perforations) et le fixer fermement avec le rouleau. Les trous semi-ouverts doivent être ouverts après séchage et colmatés au moyen d'une masse de jointoyage.



Il est possible de combiner des rubans de différentes largeurs, mais ils ne doivent être utilisés que pour les joints de plaques aboutées. Ne pas superposer les rubans !



Tremper de nouveau le rouleau en peau d'agneau dans la colle liquide et le rouler sur la grille d'essorage de haut en bas.



Colle liquide Vogl = prête à l'usage

**Traitement de la surface par le peintre (selon la norme DIN 18363 ATV sur les travaux de peinture) :**

- Appliquer la peinture uniquement au rouleau, l'application par pulvérisation est interdite !
- De manière générale, appliquer une couche de fond avant la couche de peinture selon les spécifications du fabricant.
- Respecter impérativement les temps de séchage prescrits par le fabricant pour la couche de fond et le revêtement final.
- Les peintures alcalines ne conviennent au placoplâtre.
- Respecter la structure de couche à 3 niveaux (couche de fond + 2 couches de peinture) y compris temps de séchage.
- Les instructions du fabricant du système pour la couche de fond et les couches de finition doivent impérativement être respectées.

Appliquer une nouvelle fois la colle liquide sur la zone d'application du ruban, toujours travailler « humide sur humide ».



Temps de séchage du système : au moins 12 h

Si besoin est, égaliser légèrement la structure de la colle sur la face visible du ruban – ne pas poncer !



Les trous recouverts de ruban peuvent être rouverts au cutter après séchage.



**Volume de livraison du set VoglFriestape :**

Colle liquide Vogl, ruban VoglTape, agitateur, grille d'essorage, rouleau en peau d'agneau, grille à poncer, papier abrasif, éponge.  
Le set VoglFriestape existe en plusieurs largeurs de ruban (20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).

Remarque : le set VoglFriestape n'est conseillé que pour des perforations de 20 mm max.

Set VoglFriestape		
Réf.	Désignation de l'article	Dimensions du ruban Mètre courant
101748	Set VoglFriestape 20 mm Largeur de ruban 20 mm	2 rouleaux de ruban 20 mm = 200 m crt
101749	Set VoglFriestape 50 mm Largeur de ruban 50 mm	3 rouleaux de ruban 50 mm = 150 m crt
101750	Set VoglFriestape 75 mm Largeur de ruban 75 mm	2 rouleaux de ruban 75 mm = 100 m crt
101751	Set VoglFriestape 100 mm Largeur de ruban 100 mm	1 rouleau de ruban 100 mm = 50 m crt
101752	Set VoglFriestape 150 mm Largeur de ruban 150 mm	1 rouleau de ruban 150 mm = 50 m crt



L'illustration montre la réf. 101749.

#### Supplément Constitution de bordures VoglFriestape

Utiliser le Supplément Constitution de bordures avec VoglFriestape du système Set VoglFriestape selon les prescriptions du fabricant.

Largeur de bordure : \_\_\_\_\_ mm

